

オイルクーラ更新のご案内

Information on updating the oil chiller

オイルクーラの不調を感じているお客様はご連絡ください！
クーラの故障は機械停止につながります。
本格的な夏を迎える前にオイルクーラの更新をお勧めします。

お客様設備のクーラは大丈夫ですか？

- ・油タンクに触れないほど作動油が熱くなる
- ・夏になり気温が上がると冷えにくい、全然冷えない
- ・クーラの処分が面倒
- ・フロン回収方法がよくわからない



このような問題を解決します。

冷却能力の低下や不具合により、以下のような問題が発生します

- ・ベアリング、シール類への影響
- ・主軸（主軸頭）の発熱と熱変位由来による加工不良
- ・作動油（潤滑油）の劣化（酸化）を促進

これからの時季、機械稼働率及び性能維持の為に、是非とも、ご検討いただけますようお願い申し上げます。



対応機種

横中ぐりフライス盤：BTD-200Qシリーズ、BTD-11、13、110、130シリーズ

マシニングセンタ：BMC-800、1000シリーズ 他

※仕様により、一部特殊対応となる機械や対象外の機種でも対応可能な場合があります。まずはお問合せください。

当社では更新工事からフロン回収、廃棄まで一貫して承ります。

最先端技術と豊富な経験でお客様のご要望にお応えいたします

お近くのサービス拠点にご相談ください

芝浦機械エンジニアリング株式会社

工作機械サービス本部

御殿場工場 〒412-0038 静岡県御殿場市駒門1-120
TEL 0550-87-4054 FAX 0550-87-4057

東日本S 〒333-0847 埼玉県川口市芝中田2-9-12
TEL 048-262-0333 FAX 048-262-0332

中日本S 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社5-307
TEL 052-702-7941 FAX 052-702-7945

西日本S 〒536-0008 大阪府大阪市菱江3-14-8
TEL 072-947-5391 FAX 072-947-1041