

オイルクーラ更新のご案内

Information on updating the oil chiller

毎年問合せ
ピーク時期


オイルクーラの不調を感じていませんか？

クーラの故障は機械停止につながります。

本格的な夏を迎える前にオイルクーラの更新をお勧めします。

◆このような問題がありませんか？

- ✓ 油タンクに触れないほど作動油が熱くなる
- ✓ 夏になり気温が上がると冷えにくい…全く冷えない
- ✓ クーラの処分が面倒
- ✓ フロンの回収方法がよくわからない



◆不調のまま使い続けると…

冷却能力低下や不具合による問題が発生します

- ✓ ベアリング、シール類への影響
- ✓ 主軸（主軸頭）の発熱と熱変位由来による加工不良
- ✓ 作動油（潤滑油）の劣化（酸化）を促進

◆対象機種

- ✓ 横中ぐりフライス盤: BTD-シリーズ, BTHシリーズ etc.
- ✓ マシニングセンタ: BMC-シリーズ etc.



当社では更新工事からフロン回収・廃棄まで一貫して承ります。

※仕様により一部特殊対応となる機械や対象外の機種でも対応可能な場合もありますので、まずはお問合せください。

SDGsの取組

要チェック



オゾン層破壊や地球温暖化を減らすべく、世界的な取り組みとして一部フロン製品の抑制、生産中止などの規制が行われています。この影響で代替フロンを使用した**対象製品が品薄**になる恐れがあります。

フロン製品の詳細は当社HP
【環境・エコ・取組】



芝浦機械エンジニアリング株式会社

工作機械サービス本部

御殿場工場 〒412-0038 静岡県御殿場市駒門1-120
TEL 0550-87-4054 FAX 0550-87-4057

東日本S 〒333-0847 埼玉県川口市芝中田2-9-12
TEL 048-262-0333 FAX 048-262-0332

中日本S 〒465-0025 愛知県名古屋市中東区上社5-307
TEL 052-702-7941 FAX 052-702-7945

西日本S 〒536-0008 大阪府東大阪市菱江3-14-8
TEL 072-947-5391 FAX 072-947-1041